

3. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПРИБОРА


3.1. Состав комплекта прибора приведен в табл. I.

Таблица I

№ п.п.	Наименование	Обозначение	Кол., шт.	Примечание
I	Мегаомметр Е6-17	ЯБ2.722.008	I	Поставляется с прибором с приемкой представителем заказчика
2	Кабель	ЯБ4.853.107	I	
3	Провод	ЖА4.863.030	I	
4	Щуп	ЖА4.266.006	2	
5	Зажим	ЯБ4.835.003	2	
6	Контакт	ЯБ7.732.212-01	2	
7	Вставка плавкая ВП-1-0,5 А 250 В	ОЮ0.480.003 ТУ	4	
8	Ящик укладочный	ЖА4.161.049	I	
9	Ящик укладочный (картонная коробка)	ЯБ4.180.041-08	I	Поставляется с прибором с приемкой ОТК
10	Техническое описание и инструкция по эксплуатации	ЯБ2.722.008 ТО	I	
II	Формуляр	ЯБ2.722.008 Ф0	I	

3.2. Расположение ЗИП приведено на рис. 2.

Расположение ЗИП в крышках, придаваемых с прибором с приемкой заказчика



1 - вставка плавкая ВП1-1-0,5А 250 В 000.480.003 ТУ; 2 - контакт ДН7 732.212-01; 3 - провод ДА4.863.030; 4 - зажим ДН4.835.003; 5 - щуп ДА4.266.006; 6 - кабель ДН4.853.107; 7 - шнур питания ДН4.860.011.